

COMMENT PRÉSERVER LE PATRIMOINE DES PROBLÈMES D'HUMIDITÉ



**ÉGLISE SAINT-BLAISE
DE VALFF**

Le Conseil de Fabrique d'église de la paroisse Saint-Blaise de Valf dans le Bas-Rhin, avait décidé il y a de cela 8 ans, de refaire les enduits extérieurs de l'église Saint-Blaise, dégradés par d'importantes remontées capillaires sur plus de deux mètres de haut, se manifestant par des corolles de salpêtre sur tout le pourtour de l'édifice.

Sur les conseils d'un professionnel, un «enduit spécial anti-humidité», censé résister efficacement à l'humidité, avait été appliqué. Les résultats au bout de 2 ans, se sont avérés catastrophiques. Les efflorescences de sels minéraux réapparaissent rapidement et les crépis ne tardent pas à cloquer et à tomber par endroits.

Madame COYARD, vous êtes la Présidente du Conseil de Fabrique, pouvez-vous nous dire dans quel état se trouvent les murs actuellement ?

«Cela fait maintenant 5 ans que l'église a été asséchée et recrépie. Les enduits sont impeccables et les murs parfaitement sains.

Monsieur HUBER tenait à ce que l'église soit rénovée avant la fin de son mandat. C'est ainsi qu'il avait procédé à une étude portant sur les différents systèmes d'assèchement existant sur

le marché, et a retenu le procédé MUR-TRONIC en accord avec Monsieur ERNEST des Bâtiments de France. Ce choix a été défini en raison des références et performances constatées sur les chantiers réalisés dans la région.»

Madame COYARD, votre prédécesseur était-il satisfait de la Société GECO ?

«Oui, Monsieur HUBER m'avait fait part d'un suivi de chantier sérieux de la part de la Société GECO en général, et du déroulement des opérations de contrôle de l'assèchement en particulier.

Ces contrôles avaient été effectués pendant la phase d'assèchement d'une durée d'environ 18 mois avant que les enduits n'avaient été repiqués et refaits.

Ce n'est qu'après avoir eu la certitude de l'abaissement du taux d'humidité à sa valeur minimale, que nous avons démarré les travaux de réfection.

Nous tenons à exprimer notre entière satisfaction à la Société GECO, qui, avec son procédé MUR-TRONIC, a su apporter une réponse efficace à notre problème d'humidité, assortie des garanties indispensables qu'un client est en droit d'exiger.»

**Mur-Tronic, l'efficacité prouvée!
Distributeurs dans toute la France.**

AVIS FAVORABLE



QUALICONSULT

Rapport N°0712003ETNO33

service lecteur n° 5162

Services techniques dans toute la France

MUR-TRONIC

Nord GECO Assèchement Tél. : 03 88 18 11 18 - Fax : 03 88 20 51 33 www.geco.fr

Sud CTA Assèchement Tél. : 04 75 63 97 50 - Fax : 04 75 63 97 55 www.murtronic.com

MUR-TRONIC