

Cathédrale de Dol de Bretagne



MUR-TRONIC stoppe les remontées capillaires

«Monsieur TRABUCCO, vous êtes le Directeur des Services Techniques de la ville de Dol de Bretagne. Comment avez-vous fait la connaissance du procédé d'assèchement MUR-TRONIC ?»

J'ai fait la connaissance de ce procédé d'assèchement lors du Salon BATIMAT de 1991, j'ai demandé à ce qu'un technicien vienne effectuer un diagnostic sur la sacristie de notre cathédrale Saint SAMSON. J'étais en effet intéressé par une étude car les prêtres qui venaient officier dans la cathédrale se plaignaient que leurs aubes avaient une odeur de moisi.

«Quelles ont été les conclusions de ce diagnostic ?»

Le diagnostic a mis en évidence que la sacristie comme la cathédrale avait un important problème de remontées d'eau par capillarité dans les murs provenant de passages d'eaux souterraines et de leur évaporation qui maintenait un taux hygromé-

trique élevé dans la sacristie.

Pour remédier à ce phénomène, il a été décidé l'installation du procédé MUR-TRONIC

«Quels ont été vos critères dans votre décision d'opter pour le procédé MUR-TRONIC ?»

Tout d'abord la mise en oeuvre ne nécessitant aucun travaux nous permettait de ne pas toucher à la maçonnerie de cet édifice classé Monument Historique. De plus, ce procédé permettait de traiter la cause du problème et cela de manière tout à fait naturelle.

« Quelles ont été vos constatations ? »

Le technicien du procédé MUR-TRONIC a procédé à des mesures d'humidité en profondeur dans la maçonnerie. Les mesures de contrôle réalisées six mois après cette installation, ont attesté une baisse d'environ 50 % en moyenne de la teneur en eau à l'intérieur de la maçonnerie. 10 ans après l'installation du procédé MUR-TRONIC, La preuve la

plus marquante est le pilier à droite de l'entrée de la sacristie qui est rapidement devenu clair, il l'est resté alors que les autres piliers de la cathédrale qui eux n'ont pas été traités sont restés sombres et recouverts de mousse.

« Et depuis, avez-vous eu l'occasion de faire de nouveau appel au service du procédé MUR-TRONIC ? »

L'année dernière j'ai de nouveau eu recours au service technique MUR-TRONIC qui est présent en Bretagne* pour un autre bâtiment dont je viens d'avoir les mesures de vérification huit mois après l'installation. Celles ci attestent d'une baisse de plus de 75% des teneurs en eau et ce malgré les périodes très pluvieuses que nous avons connu.

* Société A.S.C.B. - 25 rue de la Corderie - 22000 St BRIEUC (02 96 61 67 74)

Ceux qui nous connaissent savent pourquoi nous sommes leader

• Pour recevoir une documentation, cercler le n° 319 p. 138•

MUR-TRONIC®

Nord GECO Assèchement
Sud CTA Assèchement

Tel 03 88 18 11 18 - Fax 03 88 18 15 49
Tel 04 75 63 97 50 - Fax 04 75 63 97 55

Services techniques sur toute la France



Avis Favorable du
Bureau de contrôle Véritas