

MUR-TRONIC stoppe les remontées capillaires et les mères privées d'humidité sortent.



Mairie de Cuiseaux (71)

« Monsieur PONCET, vous êtes chef des Services Techniques de la ville de CUISEAUX en Saône et Loire, pouvez-vous nous expliquer le problème d'humidité que vous avez rencontré à la Mairie ? »

Notre Mairie a été construite vers 1870, en partie sur terre plein. Il y a 10 ans environ, les boiseries de la grande salle du rez de chaussée se dégradaient à cause de l'humidité et furent changées, il y a 4 ans cette grande salle, très humide, se dégradait encore, elle fut **renovée à nouveau**. On pensait que l'humidité venait d'en haut car on la voyait à 4 m de hauteur,



toutes les étanchéités des couvertures, des ouvertures et des balcons furent refaites, tous ces travaux ont coûté cher et sans aucune efficacité contre l'humidité.

« Qu'est-ce qui s'est passé ? »: Monsieur le Maire et le conseil municipal voulaient une solution **pour en finir avec ce problème d'humidité et d'odeur de moisi**, les rénovations à répétition coûtent beaucoup d'argent. Nous avons contacté la société SERVIMETRIE, installée à Broye (71), spécialisé dans les problèmes d'humidité du bâtiment, ils ont effectué un diagnostic très poussé au cours duquel les observations et mesures effectuées dans la grande salle ont mis en évidence **un important problème de remontées capillaires**. En effet, le taux hygrométrique élevé des matériaux composant les murs provoquait **l'altération des boiseries et des revêtements ainsi que l'odeur de moisi**.

La société SERVIMETRIE nous a proposé le procédé MUR-TRONIC, **procédé capable de résoudre nos problèmes d'humidité**, proposition accompagnée de garanties et de **l'avis favorable du bureau Véritas**. Nous nous sommes renseignés sur la fiabilité du procédé MUR-TRONIC auprès de plusieurs responsables de services techniques qui ont employé ce procédé, c'était facile avec **l'impressionnante liste de références**: nombreux étaient sceptiques au départ mais tous ont reconnu l'efficacité du procédé et sont maintenant très satisfaits. L'installation, sans importants tra-

vaux et sans dégradations, en moins d'une heure, nous a convenu. Deux mois après la pose nous voyons apparaître des gros champignons sur les murs. C'était des mères qui vivaient dans l'humidité des murs et des planchers, **celles-ci privées d'eau**, sont venues s'approvisionner en humidité à l'extérieur (la mère pleureuse vit dans l'humidité, se nourrit de la cellulose du bois en oeuvre qu'elle fragilise). Confrontés à ces champignons nous savons que **la condition la plus importante pour les éradiquer est l'assèchement total**, nous sommes parfaitement tranquilisés pour cela avec notre installation MUR-TRONIC qui nous a **prouvé son efficacité**.

Monsieur PONCET, en conclusion: « Nous nous félicitons d'avoir contacté la société SERVIMETRIE, qui nous a proposé la solution la mieux **adaptée à notre problème**, de la fiabilité et de l'efficacité du procédé MUR-TRONIC qui a déjà **supprimé l'odeur de moisi** et nous a peut-être évité le pire, car sans assèchement nous aurions pu craindre à terme l'effondrement du plancher de la salle des mariages au premier étage de la Mairie, ceci est du passé maintenant »



Services techniques sur toute la France

MUR-TRONIC

Nord GECO Assèchement
Sud CTA Assèchement

Tel 03 88 18 11 18 - Fax 03 88 18 15 49
Tel 04 75 63 97 50 - Fax 04 75 63 97 55

Avis Favorable du
Bureau de contrôle Véritas